



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto HERCULE	Codice: MA1515B0	MA15 GUANTI ANTITAGLIO
-----------------------------	-------------------------	-------------------------------

Descrizione


TITOLO FILO: 13 G
TUBO SOTTO CANTO
SPALMATURA: Nitrile.

Materiali antiscivolo ed antiabrasione si contraddistinguono per la loro resistenza a lacerazione e a tagli. I materiali antiscivolo e antiabrasione sono costituiti da particelle di silicio e di carbonio che, grazie alla loro struttura, creano una superficie ruvida e antiscivolo. I materiali antiabrasione sono costituiti da particelle di silicio e di carbonio che, grazie alla loro struttura, creano una superficie dura e resistente all'abrasione.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore GRIGIO	A magazzino: 8 - 11
------------------------	------------------	---------------------

120	Rispondenza alle Norme Europee EN 388  Abrasione:4 Taglio:X Strappo:4 Perforazione:2 Taglio ISO:D EN ISO 21420	Avvertenze Assemblaggi e montaggi industriali, manutenzione e installazione, Lavorazione e movimentazione materiali metallici, Raccolta e smistamento rifiuti speciali, Lavori di precisione. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
	Destrezza 5	Manutenzione