



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Pantalone FUSION MASSAUA Codice: MC1712BC MC17 INDUMENTI SERIE FUSION

Descrizione

Pantalone realizzato in tessuto Massaua 100% cotone, 280 gr/m, dotato di chiusura con cerniera e bottone a chiodo, due tasche anteriori con quinta tasca a destra, tasca portametro con ferma martello a destra, tasca posteriore destra chiusa con flap e velcro, tasca posteriore sinistra chiusa con velcro, tasca tecnica multifunzione chiusa con flap e velcro con portapenne e portacellulare, passanti maggiorati, travette di rinforzo con colore a contrasto, doppie cuciture ad incastro

La serie Fusion:

ËÄ-Á^æţã:æææÁ&[}Á`}Áe^••čqfÁe^}æ&^Á,^¦ÁsÁæç[¦ãÁ,á8Ás[]^*}ææãçãL

EÁÁ^•ã c^} c^ÊÁ | ææææÁÁ² } : 4 } æþÁÁ | \^•^} æÁ æÁ æÁæÁ [ææ 4 } ^ÁæÁ accessori, tasche tecniche multifunzione e rinforzi antiusura in tessuto tecnico:

- presenta doppie cuciture ad incastro di alta resistenzae travette di rinforzo con colore a contrasto che, oltre ad assicurare una durata prolungata nel tempo, sono garanzia di elevato livello qualitativo.

 \mathbb{Q}_{A}^{A} | [å [\mathbb{Q}_{A}^{A} | \mathbb{Q}_{A}^{A} | [* ^ \mathbb{Q}_{A}^{A} | $\mathbb{Q}_{A}^$

V^•• "d Á • e^|} [Á | ā &ā æk Á&\ cæææ£ Á J ÒSUË/ÒÝ í



TEXT		
Categoria	Colore	Öã] [} ãa đặã e Á/æ † ã\
I	ARDESIA/NERO	Su produzione: 38, 66 - 70 A magazzino: 40 - 64
Û * æ); cãne ÁÔæl ({ } ^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN ISO 13688	Indicato per: Industria Metalmeccanica, Edilizia, Movimentazione merci, Trasporti, Agricoltura e Manutenzioni. Conservare in luogo fresco e asciutto, Iontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo peraccertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione