



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

**SCHEDA TECNICA**

**sir@sirsafety.com**  
**www.sirsafety.com**

Azienda con Sistema  
di Gestione  
per la Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

|                             |                         |  |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome: BLOUSON PATROL</b> | <b>Codice: MC4727P7</b> | <b>MC47 INDUMENTI GIACCHE ANTIFREDDO-MULTIFUNZIONE</b> |
|-----------------------------|-------------------------|--|

**Descrizione**

Blouson realizzato in tessuto Nylon riposto antistrappo con spalmatura in PU, imbottitura 220 gr/m . Dotato di chiusura centrale con zip, tre tasche esterne, di cui una al petto, chiuse con flap, portapenne sul petto, fondo e collo con profili elasticizzati e polsini con elastico.



/ Á } Á [ Á ~ | á } : á } á Ë • d ^ { á ^ } á & [ { [ á [ Ë á [ Á Á á ] á á } á È

|           |               |                                      |
|-----------|---------------|--------------------------------------|
| Categoria | Colore<br>BLU | Öã ] [ } ä ä ä ä Á á }   á<br>S - 3X |
|-----------|---------------|--------------------------------------|

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Û ~ ä ä ä Á á } ^<br><br><b>10</b> | Rispondenza alle Norme Europee<br>EN ISO 13688 | Avvertenze<br>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.<br><br>Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate. |
|------------------------------------|--|---|

|           |  |
|-----------|--|
| Destrezza | Manutenzione<br>Data retrieval failed for the subreport, |
|-----------|--|