SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHE TECHNIQUE

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nome: Veste METAL SPLASH** | **Code: MC6124B0** | **MC61 VąTEMENTS S£RIE METAL SPLASH** |
|---|---|---|

## Description

Veste compl¯tement r®alis®e en tissu 54% LenzingÈ FR, 20% Laine, 20% Polyamide, 5% Aramide, 1% Fibre Antistatique, 330 g/mĮ. Muniedûune fermeture centrale ¨ glissi¯re sous patte, col droit montant avec une patte de protection fix®e avec velcro, poignets int®rieurs ®lastiques, quatre poches externes toutes plaqu®es avec un rabat ferm®par velcro.

- Prot¯ge lors des op®rations de soudage et des projections d'aluminium
- Ses propri®t®s remarquables ne limitent pas la souplesse et la respirabilit®.

Convient pour prot®ger l'op®rateur des brefs contacts avec la flamme, en pr®sence de basses valeurs de chaleur convective et radiante, pendant les op®rations de soudage et les activit®s connexes et les petites projections de m®tal fondu.

Le v°tement a ®t®con- u pour se conformeraux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Les niveaux de protection indiqu®s se rapportent ¨ l'ensemble pantalon et veste.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

| Cat®gorie | Couleurs | Tailles disponibles |
|---|---|---|
| **III** | GRIS | En stock: 44 - 62 |

| Quantit®/Condt. | Normative de r®f®rence | Avertissements |
|---|---|---|
| **20** | EN 1149-5<br>EN ISO 11611<br>Classe:2<br>Valeurs:A1<br>EN ISO 11612<br>Comportement ¨ la Flamme:A1<br>Chaleur Convective:B1<br>Chaleur Radiante:C1<br>Projections d' Aluminium Fondu:D3<br>Projections de Fer Fondu:E3<br>Chaleur par Contact:F1 | Industrie de l'aluminium, Fonderies, Industrie du b®ton.<br><br>Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.<br><br>Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es. |

| Dext®rit® | Guide ¨ lœntretien |
|---|---|
| | 40° |