SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto APOLLO (Conf 50 pz)	**Codice: MA2011P0**	**MA20 GUANTI MONOUSO LATTICE**

Descrizione

LUNGHEZZA: 295 mm
SPESSORE: 0,18 mm palmo, 0,20 mm dita
PACK: 50
MATERIALE: Lattice, AQL 1,5.
DORSO: Bordino arrotolato.
INTERNO: Clorinato.
SUPERFICIE: Testurizzata.

Realizzati in lattice, gomma naturale derivante dalla linfa degli alberi della gomma. Offrono una sensibilit¨ al tocco superiore, rendendoli adatti per compiti che richiedono precisione. Tuttavia, ¯ importante notare che i guanti in lattice possono causare reazioni allergiche in individui con allergie al lattice. Proteggono l'utilizzatore contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi come virus, funghi e batteri.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	BLU	A magazzino: S-7 - XL-10

Quantit¨ Cartone

10

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 374-1

Idrossido di sodio 40%:K - 6
Acido solforico 96%:L - 2
Acido nitrico 65%:M - 2
Perossido di idrogeno 30%:P - 5
Tipo:B

EN ISO 374-5

Protezione:VIRUS

EN ISO 21420

Avvertenze

Forze dellôordine e scienze Legali, Laboratori, Industria Farmaceutica e chimica, Imprese di pulizia, Attivit¨ in camere bianche.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allôaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

5

Manutenzione