SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scarpa NEW METAL TOP METATARSO	**Codice: MB1530Z9**	**MB15 CALZATURE SERIE NEW METAL TOP**

Descrizione

Calzatura alta, con tomaia in pelle fiore stampata dotata di chiusura con velcro e protezione del metatarso. Dotata di puntale in fibra di vetro e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. La suola PU/PU, grazie alla sua particolare scolpitura, garantisce un effetto altamente drenante in presenza di liquidi. La zona mediana con scanalatura ¯ progettata per potenziare la presa sullescale a pioli. Antiscivolo di grado SRC. Il plantare Multi-Hole ¯ in materiale EVA multiforato con propriet¨ anti-shock a spessore variabile: 3 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Fodera in poliestere. Antistatico. La fodera 3D-TEX in poliestere ¯ studiata appositamente per permettere la ventilazione del piede riducendo lêeffetto sudorazione.

Caratteristiche principali:
-Design massiccio: adatta a terreni con alto grado di asperit¨
-Forma molto ampia, con calzata 12, garantisce il confortevole alloggiamento di piedi con qualsiasi conformazione
-Il poliuretano a cellule larghe della suola garantisce un elevato effetto antishock

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo taleda risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 20345 CE ed ¯ classificato come DPI di II Categoria.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: 40, 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:S3 M SRC	Addetti settore Edile e Indotto, Settore Agricolo e Forestale, Industria meccanica leggera e pesante, Industria Metallurgica, Addetti facchinaggio e Autotrasporti Addetti alle pulizie, Manutentori e installatori. Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione