SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Giacca STRETCH CANVAS	**Codice: MC2563C4**	**MC25 INDUMENTI SERIE HARDWEAR**

Descrizione

Giacca da lavoro multitasche ad alta tenacit¨ , realizzata in Canvas 65% poliestere, 32% cotone, 3% elastane, peso 280 gr/mĮ. Tessuto a contrasto
in 4-way stretch 93% poliestere, 7% elastane, 260 gr/mĮ.
Caratteristiche:
- Rinforzi in Oxford CorduraÈ 500D per una durata eccezionale;
- Triple cuciture ribattute ad alte prestazioni con travette di rinforzo per aumentare la robustezza;
- Ergofit, taglio moderno con maniche preformate per una posizione di lavoro confortevole;
- Due grandi tasche al petto tridimensionali chiuse con flap e bottone automatico;
- Due tasche verticali dotate di zip per riporre il cellulare e il portafogli;
- Due ampie tasche laterali con rinforzi in CorduraÈ chiusi con bottone automatico e una tasca interna;
- Rinforzi antiusura in CorduraÈ nella zona gomiti;
- Polsini interni elasticizzati antivento e antisporco;
- Portabadge a scomparsa e removibile;
- Inserti in reflex per essere visibili quando si fa attivit¨ all'esterno;
- Cerniere ultraresistenti;
- Testata per sostanze nocive, secondo Oeko-TexÈ Standard 100;
- Inserti ergonomici sul fianco in tessuto bistretch per agevolare i movimenti.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
I	GRIGIO	A magazzino: 42 - 64

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 13688	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza	Manutenzione
	60° P