SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Pantalone GREEN COLOR	**Codice: MC3526EF**	**MC35 INDUMENTI ALTA VISIBILITA' ESTIVA**

Descrizione

Pantalone bicolore multitasche realizzato in tessuto giallo alta visibilit¨ composto da 55% cotone e 45% poliestere, 245 gr/mĮ e tessuto non fluorescente di colore verde 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr/mĮ. Dotato di chiusura centrale con cerniera e bottone, due tasche frontali, tasca portametro, tasca multifunzionale facilmente accessibile con portacellulare e portapenne, due ampie taschepposteriori. Doppia banda rifrangente.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN ISO 20471
Classe 2:
Ó0.50 mĮ di materiale Fluorescente;
Ó0.13 mĮ di materiale Retroriflettente.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GIALLO HV/VERDE	Su produzione: 64 - 70 A magazzino: 44 - 62

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN ISO 20471 Classe:2	Edilizia Generale e Stradale, Segnaletica stradale, Manutenzione stradale e del verde, Aziende di servizi e di assistenza, Aziende di pronto intervento. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza	Manutenzione
	60°