SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Manteau GLAMOUR	**Code: MC4013H1**	**MC40 VąTEMENTS ANTIPLUIE HAUTE VISIBILIT£**

Description

Manteau haute visibilit®en tissu Wonderflex polyester 100 % enduit PU 190 g/mĮ, avec fermeture ¨ glissi¯re sous patte avec boutons, capuche escamotable avec bord ®lastique, poches imperm®ables ferm®es avec des boutons, poignets avec ®lastique coupe-vent, passepoil r®fl®chissant en biais devant.

Caract®ristiques principales :
- Glamour est enti¯rement imperm®able et respirant.
- Incroyablement ®lastique et flexible, il conf¯re un grand confort et libert® de mouvement.
- R®alis®en tissu aux propri®t®s anti-acide, ilr®siste ¨ l'essence et il se lave en machine.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 3 :
= 0.80 mĮ de mat®riel fluorescent ;
= 0.20 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE HAUTE VISIBILIT£	En stock: S - 3X

Quantit®/Condt.

10

Normative de r®f®rence

EN 343

R®sistance ¨ la P®n®tration de l' Eau:3
R®sistance ¨ la Vapeur d' Eau:1

EN ISO 20471

Classe:3

Avertissements

Construction, Travaux de construction de routes, Manutention des marchandises, Industrie des transports, Industrie du bois, Agriculture, Entretien des espaces verts, Industrie des transports, Maintenance et gestion des r®seaux hydriques et ®lectriquess, Montage et maintenance des ®quipments industriels, Soci®t®s de collect des d®chets urbains.

Les performances du v° tement sont garantit quand il est correctement port®e et attach®.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de lalumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®

Guide ¨ l'entretien