SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Combinaison LIGHT CARBOFLAME	**Code: MC5627H5**	**MC56 VąTEMENTS S£RIE CARBOFLAME**

Description

Combinaison avec col de chemise r®alis®e en tissu 99% coton, 1% fibre de carbone, poids 230 g/mÍ. Ouverture centrale ¨ glissi¯re ¨ double curseur sous patte ferm®e par velcro, poches sur la poitrine avec zip cach®e sous rabat ferm®par velcro, sur la poche droitepassant pour lôemplacement du d®tecteur de gaz; poche sur la manche gauche avec un rabat ferm®par velcro, poches lat®rales en biais avec rabat ferm®par velcro, taille avec c¹ t®s ®lastiqu®s. Deux poches arri¯res cach®es sous un rabat ferm®par velcro, poches aux genoux ouvertes sur la partie inf®rieure pour lôemplacement des genouill¯res avec fermeture velcro; poche porte-m¯tre cach®e par rabat arr°t®avec velcro, bandes r®fl®chissantes sur les ®paules, tour des jambes et tour des bras, triples coutures.

- La combinaison "Light Carboflame" garantit un niveau ®lev®de protection, en maintenant une grande l®g¯ret®et respirabilit®du tissu.
- Elle est appropri®e aux operateurs de soudure.
- Elle assure un grand confort gr©ce ¨ la pr®sence du coton.
- S®curit®nocturne gr©ce ¨ la pr®sence de bandes r®tro - r®fl®chissantes.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	ORANGE	En stock: S - 3X

Quantit®/Condt.

15

Normative de r®f®rence

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1
Valeurs:A1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1

Avertissements

Industrie p®trochimique, Industrie Extractive gaz et p®trole, Offshore, Industrie mini¯re.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®

Guide ¨ lôentretien