SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Pantalon SUPERTECH	**Code: MC5911ED**	**MC59 VąTEMENTS S£RIE SUPERTECH**

Description

Pantalon r®alis® en tissu Supertech, 75% coton, 24% polyester, 1% fibre antistatique. Avec braguette ¨ glissi¯re et bouton, poches en biais avec fermeture par rabat et velcro, poche arri¯re ¨ rabat avec fermeture velcro, deux poches fonctionnelles ¨ soufflet avecun rabat ferm® par velcro, double bande r®fl®chissante.

LE PANTALON DOIT ąTRE PORT£ AVEC LA VESTE

- Ignifuge et antistatique,"Supertech" prot¯ge contre la chaleur, garantit une protection chimique et une haute visibilit®.
- Ses caract®ristiques polyfonctionnelles garantissent ®galement confort et respirabilit®.

Le v° tement a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE)2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	JAUNE HAUTE VISIBILIT£/BLEU	Sur commande: 64 - 70 En stock: 40 - 62

Quantit®/Condt.

20

Normative de r®f®rence

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1
Valeurs:A1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections de Fer Fondu:E3
Chaleur par Contact:F1

EN ISO 20471

Classe:3

EN 13034

Type:6

CEI EN 61482-2

APC:1
ATPV (Tissu):11
ELIM (Tissu):10

Avertissements

Industrie p®trochimique, Industrie m®tallurgique, Industrie de raffinage, Industrie Chimique, Maintanance et gestion des r®seaux degaz, des r®seaux hydriques et ®lectriques, Offshore.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill® de suivre les instructions de lavage recommand®es.

R®sistance ¨ 20 lavages.

Dext®rit®

Guide ¨ l'entretien