SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Bundhose OPERATION SUPERTECH klass 1	**Code: MC5981QN**	**MC59 SUPERTECH BEKLEIDUNG**

Beschreibung und Materialien

Arbeitshose aus vielseitigem Gewebe mit feuerhemmender Behandlung, entwickelt, um maximale Sicherheit f¿r Personen zu gewª hrleisten, die in Umgebungen mit hohem Risiko arbeiten, in denen sie stª ndig vielfª ltigen Gefahren ausgesetzt sind. Sie bietet integrierten Schutz vor Flammen, Konvektions-, Strahlungs- und Kontaktwª rme sowie vor Spritzern geschmolzenen Metalls. Antistatische Eigenschaftenund die wirksame Begrenzung der von einem Lichtbogen freigesetzten Energie bis zu 4 kA runden das Sicherheitsprofil der Hose ab. Der hohe Baumwollanteil in Kombination mit technischen Fasern sorgt f¿r ein perfektes Gleichgewicht zwischen Schutz und Komfort und macht das Kleidungsst¿ck weich und atmungsaktiv, ohne die Robustheit und mechanische Festigkeit zu beeintrª chtigen. Die auf die Beine aufgenª hten reflektierenden Streifen erhº hen die Sichtbarkeit des Trª gers erheblich und verbessern so die Sicherheit bei der Arbeit.Die 5 Taschen machen die Hose ª uÇerst funktional und praktisch, sodass Sie die f¿r die Arbeit notwendigen Werkzeuge und Gegenstª ndeimmer griffbereit haben.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-AuÇenmaterial

Kategorie	Farben	Grº Çen
III	BLAU/HI-VIS GELB	Vorrª tig: 44 - 62

Menge pro Karton

20

Bezugsnorm

EN 1149-5

EN ISO 11611

Klasse:1
Werte:A1

EN ISO 11612

Flammenwiderstandsfª higkeit:A1
Konvektive Wª rme:B1
Strahlungswª rme:C1
Aluminiumspritzer:E3
Metallspritzer:F1

EN ISO 20471

Klasse:1

EN 13034

Typ:PB6

CEI EN 61482-2

APC:1

Wichtige Hinweise

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung sorgfª ltig zu lesen.
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die Bekleidung bietet nur f¿r den tatsª chlich bedeckten Kº rperteil Schutz und muss daher je nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA ergª nzt werden, um exponierte Kº rperteile (Kopf, Hª nde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die Vorrichtung ordnungsgemª Ç angezogen und verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Fingerfertigkeit

Pflegehinweise