FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CASQUE V-GARD	**Code: MD1413K1**	**MD14 CASQUES MSA**

Description

Casques en polyethylene haute densite (HDPE) stabilise aux rayons UV, dotes d'un harnais Push-Key a 4 points avec des lanieres entissu, reglable a l'aide d'un curseur pour une grande stabilite.
Fentes incorporees pour fixer des dispositifs de protection auditive et faciale. Reglage des tailles compris entre 52-62 cm.
Poids: 335 g.

Conformes a la norme EN 397 et repondant aux exigencesfacultatives:
- Temperature tres basse (a -30 ÁC);
- Isolation electrique (440 V c.a.);
- Homologation isolation electrique: EN 50365 choc electrique jusqu'a 1000 V c.a. ou 1500 V c.c.;
- Homologation antistatique: EN ISO 80079-36 pour la zone 1, groupe 2 IIAet pour les zones 20, 21 et 22, Groupe IIIA, IIIB, IIIC.

Le produit a ete con- u pour se conformer aux exigences du Reglement (UE) 2016/425 et modifications ulterieures.

Categorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BLANC	U

Quantite/Condt.	Normative de reference	Avertissements
20	EN 397 EN 50365	Dans le domaine industrielle, ideal pour proteger la tete contre le risque de chute d'objets et contre les risques de choc dans endroits confines. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le casque est en parfait etat, sans defauts importants sur la surface tels que des fissures, crevasses, ecorchures profondes, alterations de couleurs ou bosses, autrement, procedez a son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et a l'abri de la lumiere. Nettoyer regulierement tous les composants avec un detergent neutre ou en desinfectant, et de l'eau chaude. Ne pas utiliser de solvants.
Dexterite		Guide a l'entretien