



SAFETY SYSTEM®

YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



**UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018**

Nome: ; i Ubhc'A=Fe'9LHF5'fjjYghhc'a Ub%'
cm

Codice: MA1221P0

MA12 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN NBR

Descrizione

MATERIALE: Cotone pesante.

SPESSEZZO: 0,26 MM

MANICHETTA: Tela di cotone 12 cm

SPAI MATIURA: NBR antiabrasione, antiolio

Garantiscono un'ottima resistenza meccanica. La spalmatura in gomma nitrilica NBR antiusura offre repellenza da oli e liquidi. Proteggono l'utilizzatore contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi come funghi e batteri.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore BLU	Öä] [} ååååÁæ å A magazzino: 9 10
120	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 388</p>  <ul style="list-style-type: none"> Abrasione:4 Taglio:X Strappo:3 Perforazione:2 Taglio ISO:B <p>EN ISO 374-1</p>  <ul style="list-style-type: none"> Idrossido di sodio 40%:K - 6 Acido solforico 96%:L - 3 Acido nitrico 65%:M - 3 Tipo:B <p>EN ISO 374-5</p>  <p>EN ISO 21420</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Edilizia, Idraulica e impiantistica, Manutenzione e installazione impianti industriali, Industria metalmeccanica, Fonderie, Facchinaggio, Movimentazioni merci e trasporti, Stoccaggio e imballaggio.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p> <p>Manutenzione</p>
Destrezza 4		