



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

Numéro de TVA
IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHE TECHNIQUE

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Quality Management
System Certificate
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: CHAUSSURE HAUTE OVERCAP SALDATORE	Code: MB2112Z9	MB21 CHAUSSURES SÉRIE OVERCAP
------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

Description

Chaussure haute modèle soudeur, avec tige en cuir pleine fleur imprimé et fermeture en velcro. Dotée d'un embout en fibre de verre et semelle anti-perforation en composite à épaisseur constant de 4 mm. La semelle en PU/PU, grâce à son dessin particulier, garantit un effet hautement drainant en présence de liquides. La zone médiane est conçue pour améliorer l'adhérence sur les échelles. Antidérapant de degré SCR. La semelle Multi-Hole est réalisée en matériau EVA perforée avec des propriétés anti-chocs et une épaisseur variable : 3 mm dans la partie avant et 10 mm dans la zone du talon. Doublure en polyester. Antistatique. La doublure en polyester 3D-TEX est spécialement conçue pour permettre la ventilation du pied en réduisant l'effet de la transpiration.



Caractéristiques principales:

- Dessin robuste : convient pour les sols à forte irrégularités.
- Forme très large, assure le logement confortable des pieds avec n'importe quelle conformation.
- Le polyuréthane à larges cellules de la semelle garantit un effet antichoc élevé.
- Le bout de renforce protège le cuir des chocs.

Le produit a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et modifications ultérieures.

Catégorie II	Couleurs NOIR	Tailles disponibles 38 - 47
Quantité/Condt. 5	Normative de référence EN ISO 20345  Categorie de Protection:S3 SRC	Avertissements Construction et bâtiment, Secteurs agricole et forestier, Industrie mécanique légère et lourde, Industrie métallurgique, Transports, Enytretien et nettoyage des locaux, Maintenance et installations. Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, intacte et propre, autrement, procédez à son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.
Dextérité		