



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)

Azienda con Sistema  
di Gestione  
per la Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

## SCHEDA TECNICA

**Nome: SCARPA ALTA OVERCAP SALDATORE**

**Codice: MB2112Z9**

**MB21 CALZATURE SERIE OVERCAP**

### Descrizione

Calzatura alta, ideale per la protezione da saldatura, con tomaia in pelle fiore stampata, chiusura con velcro. Dotata di puntale in fibra di vetro e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. La suola PU/PU, grazie alla particolare scolpitura della suola, garantisce un effetto altamente drenante in presenza di liquidi. La zona mediana con scanalatura è progettata per potenziare la presa sulle scale a pioli. antiscivolo di grado SRC. Il plantare Multi Hole è in materiale EVA multiforato con proprietà anti-shock a spessore variabile: 3 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Fodera in poliestere. Antistatico. La fodera 3D-TEX in poliestere è studiata appositamente per permettere la ventilazione del piede riducendo l'effetto sudorazione.

#### Caratteristiche principali:

- Design massiccio: adatta a terreni con alto grado di asperità
- Forma molto ampia, garantisce il confortevole alloggiamento per piedi di qualsiasi conformazione
- Il poliuretano a cellule larghe della suola garantisce un elevato effetto antishock
- Lo spunterbo protegge il pellame della parte anteriore dagli urti.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

II

Colore

NERO

Disponibilità Taglie

38 - 47

Quantità Cartone

5

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 20345



Valori: S3 SRC

Avvertenze

Addetti settore Edile e Indotto, Settore Agricolo e Forestale, Industria meccanica leggera e pesante, Industria Metallurgica, Addetti facchinaggio e Autotrasporti  
Addetti alle pulizie, Manutentori e installatori.

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.  
Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Destrezza