



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: SCARPA BASSA OVERCAP	Codice: MB2114Z9	MB21 CALZATURE SERIE OVERCAP
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Descrizione

Calzatura bassa con puntale e lamina in composito a Penetrazione Zero. Tomaia in pelle pieno fiore, dotata di protezione aggiuntiva di spunterbo in zona punta. Metal free.

SUOLA PU FORCE. Poliuretano Bidensità. Battistrada in poliuretano alta densità. Suola interna tipo defaticante in poliuretano bassa densità.

Calzata extra-large. antiscivolo SRC.

PLANTARI DUAL FRESH: bicomponenti a spessore variabile con elevate caratteristiche antishock, evitano l'effetto sudorazione.


FODERA 3D-TEX in poliestere che consente la ventilazione del piede e riduce l'effetto sudorazione.

Caratteristiche principali:

- Fodera traspirante ad alta efficienza
- Passalacci con struttura in pelle per una maggior durata
- Protezione speciale con spunterbo
- Tacchetti a spigolo vivo per favorire la presa su pavimenti bagnati
- Suola di altezza maggiorata
- Battistrada con scolpitura profonda ad angoli aperti
- Battistrada resistente ad oli ed idrocarburi
- Sistema di assorbimento shock
- Zigrinatura antiscivolo
- Pianta larga maggiorata adatta a qualsiasi tipo di piede

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore NERO	Disponibilità Taglie 39 - 47
Quantità Cartone 10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori: S3 SRC	Avvertenze Addetti Settore Edile, Meccanica, Chimica, Minerario Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Pulire con spazzola a setole morbide e acqua.
Destrezza		