



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Bota NEW OVERCAP BSF MAX	70X c. MB2813Z9	MB28 CALZADO SERIE NEW OVERCAP BSF
---	------------------------	---

8 YgW]dVjCB

Ó cæ [] Á [] c 885) Á^|Á| áá| É a|Á [à & Á) Á æ c Á ~] ^|á |É a :| ^ Á } Á &| á [] ^ • É O cæ á aá^|Á| áá| [Á Á) * > ^ cæ Á Á^|æ U c-| í á Á • á c } c Á e la rotura con costuras reforzadas por un calzado excelente. Equipado con] ~ } c|æ Á Á^|æ Á cæ í Á Á |æ cæ cæ | á | æ á) Á) Á cæ | Á cæ ^ y ligera de tipo PS, con espesor homogéneo.

La suela en PU/TPU con relieves autolimpiantes garantiza, en presencia á^ Á ð ~ á [• É] Á • Á &| Á cæ ^ } c Á | ^ } æ c É á | Á) cæ • | á æ c Á Ü É Sæ | æ cæ | Á cæ Á • á Á cæ &| Á Á •] ~ { æ Á Á | | á | ^ cæ [Á] propiedades antichoque para uso prolongado y presenta un grosor variable: 4mm en la zona frontal y 9 { { Á Á cæ [] æ Á | cæ } É Sæ | æ cæ | Á cæ Á cæ á æ á) Á | | á • c | Á Á) Á Á) Á cæ á } á } æ c á • á cæ É O Á | | á • c | Á Ü Y Á S W Á Á | Á | | Á • á Á •] ^ &| á ^ } c á^ á f i æ | Á cæ | ^ | { á á cæ } cæ á) Á^|Á| á Á á ~ & á } á | Á | Á ~ á | É

- Forma muy amplia, garantiza la comodidad de los pies
- La entresuela de poliuretano BASF garantiza un alto efecto antichoque, ligereza y resistencia
- El TPU BASF de la banda de rodadura garantiza la longevidad y un excelente agarre
- El refuerzo de TPU por encima de la puntera protege el cuero delantero de golpes

Ó Á | | á ~ &| Á cæ á | Á á^ f i æ | Á Á cæ | Á cæ | Á cæ | { } | á | Á) Á Ü ^ * | æ ^ } á (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.



Ó æ ^ * æ II	Color NEGRO	Tallas En stock: 36 - 48
----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Cantidad Caja 5	Certificaciones EN ISO 20345 Ó æ ^ Á Á c 885) K U 3 S F O S C S R	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la ^ c] [• á) Á á^ & cæ cæ : É Antes de cada uso es necesario comprobar que [• Á æ æ Á • c . } Á } Á ^ ^ & cæ Á á á } ^ É Á á ^ • á } Á c * [• É Á Á á^ Á ^ • cæ á É Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. É Á cæ á ~ • cæ & Á ~ á } æ Á ~ Á á cæ Á cæ á los materiales.
---	---	--

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado
----------	-----------------------------------