



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Halbschuh MOHER	Code: MB3020B6	MB30 SICHERHEITSSCHUHE SIR FUTURE SERIE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY
------------------------------	-----------------------	--

Beschreibung und Materialien

Halbschuh ESD mit ultradynamischem Design, Schutzkappe aus Aluminium und
Obermaterial aus Strickgewebe und Polyurethan, sehr atmungsaktiv, mit
Polyurethanschäum
Antistatisch. Die Futter aus Air-Mesh Polyester bietet einen
Struktur.



Haupteigenschaften:

- Halbschuh ESD
intensivem Gebrauch eine optimale Leistung.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 zu entsprechen.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 zu entsprechen, das der Norm DGUV 112-191 entspricht.
93047 Regensburg, Deutschland | P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www.schuh-seidl.de

Kategorie II	Farben GRAU	Öl: 4 l XI H&C A&I
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10

EN ISO 20345
Werte:S1PS FO SR

EN 61340



DGUV 112-191



Fingerfertigkeit

Šæ ^}; Ûa ãa Á æ à ^; ^} Û&@ @ ã ã ã ^{ Á > @ ^} É
d[& ^} ^} Û; ã ^} ã { } Á e{ ^ ~ ^ || ^} Á } ã ã { | Á
Šæ @ Á ^ • & @ c É
Û; > ^} Ûa ã { | Á ã ^} Õ ^ à | æ & @ ã ã ã ã Û & @ @ ã ã Á
einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie,
wenn sie nicht intakt sind.

Öa Û&@ @ ã > • • ^} ã ã ã ^; / Ó > | • c ã ã ã ^ & @ } Á
Borsten und Wasser gereinigt werden.
Verwenden Sie keine Chemikalien, die die
T æ | ã ã } Á ^ • & @ ã ã ^} Á 4 } c } É

Pflegehinweise