



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)

Azienda con Sistema  
di Gestione  
per la Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2015

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome: GIACCA TRIAL V</b>	<b>Codice: MC47Z7P0</b>	<b>MC47 INDUMENTI GIACCHE ANTIFREDDO-MULTIFUNZIONE</b>
-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------

### Descrizione

Giacca modello tre in uno con interno staccabile, realizzata in tessuto esterno Clipper-TEX e imbottitura da 160 gr/m<sup>2</sup>, impermeabile e traspirante; dotata di cuciture termosaldate, chiusura con cerniera a doppio cursore, lista protettiva fermata con bottoni automatici, cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse, coulisse stringivita, polsini elasticizzati regolabili tramite velcro; tasche scaldamani ai fianchi e tasche laterali tridimensionali, antiacqua coperte da flap fermato da velcro, taschino portacellulare al petto chiuso con velcro. Il corpetto interno, utilizzabile separatamente, è in nylon ed è dotato di due tasche laterali chiuse da cerniera e una tasca interna portafogli chiusa da cerniera.



Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>I</b>	Colore <b>BLU</b>	Disponibilità Taglie <b>M - 4X</b>
-----------------------	----------------------	---------------------------------------

Quantità Cartone          <b>1</b>	Rispondenza alle Norme Europee <b>EN 343</b>  Resistenza alla penetrazione dell'acqua:2 Resistenza al vapore acqueo:3	<b>Avvertenze</b> Movimentazione Merci, Trasporti, Vigilanza, Aziende Municipalizzate.  Conservare il capo in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.  Prima di ogni utilizzo controllare che il capo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.  Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		