



**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Chaqueta POLYTECH STRETCH 70X[[ c. MC5744QN MC57 ROPA POLYTECH

8 YgW]dWjOB

Cazadora en Twill 74% algodón [ 5 ] 22% lana [ .. ] 8% elastano, 1% fibra conductora 280 g/m ; tejido de contraste en 75% algodón [ 5 ] 24% lana [ .. ] 1% fibra conductora, 280 g/m .

Con cremallera cubierta, dos bolsillos tridimensionales en el pecho con reflectante en pecho y codos.

ŠČAĀDZCÄEÜ ÜZÄÖÖÖÁNÜÆÜÙÖÀÖP ÁHUT ÖPÆCÄC P ÁHUP ÁÖSÁ  
ÜZÄ VÖSÖP P

El **traje** es **respirable** y **confortable**.



Óptica* [ 1 óptica III	Color AZUL/AMARILLO HV	Tallas Por encargo: 38 - 38, 64 - 70 En stock: 44 - 62
Contenido del paquete	Certificaciones	Precauciones

|| Cantidad Caja || Certificaciones || Precauciones

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

20

EN ISO 11611



Clase:1  
Valores:A1+A2

EN ISO 11612



Comportamiento en presencia de  
Llama:A1+A2  
Calor convectivo:B1  
Calor radiante:C1  
Salpicaduras de hierro fundido:E3  
Calor por contacto:F1

EN 1149-5



EN 13034



Tipos:6

CEI EN 61482-2



APC:1  
ATPV (Tejido):11 cal/cm  
ELIM (Tejido):9 cal/cm

## Destreza

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar.

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y

||[ c\*  $\ddot{a}$  [  $\ddot{A}^{\wedge} \ddot{A} \ddot{a} \ddot{c}$  ] [  $\bullet \ddot{A} \ddot{A}$  ]  $\ddot{A} \ddot{A}^{\wedge} \& \ddot{A} \ddot{A} \ddot{a} \ddot{c}$  ] :  $\ddot{E}$   
Antes de cada uso, es necesario comprobar  
 $\ddot{c} \ddot{a}^{\wedge} \ddot{a} \ddot{c} \ddot{c} \ddot{A}^{\wedge} \ddot{A} \ddot{A}^{\wedge} \ddot{a} \ddot{a} \ddot{A} \ddot{c} \ddot{c} \ddot{c}$   
en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no  
 $\ddot{A}^{\wedge} \ddot{a} \ddot{A} \ddot{c} \ddot{c} \ddot{c} \ddot{A}^{\wedge} \ddot{A} \ddot{A}^{\wedge}$   
debe sustituir.

Siéntete seguro y efectivamente  
& de acuerdo con las normas de uso de la máscara. Asegúrate de que la máscara sea adecuada para el destino de uso,  
& para las partes del cuerpo  
descubiertas (cabeza, manos, pies). De ser necesario, utilizar las  
protecciones respiratorias y para los ojos  
adecuadas.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.

## Instrucciones de lavado y cuidado

