



P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018


Nombre: Peto POLYTECH PLUS 2/2	70X c. MC5813PR	MC58 ROPA POLYTECH PLUS
--------------------------------	-----------------	-------------------------

[illegible][illegible]

Ò|Á| | à ~ &ç Á~~æ~~ã[ Áã^fiã[ ÁÁ^aãã[ Áææ^•] ^æÁ|Ü^\*|æ ^] ç Á  
(UE)2016/425 y modificaciones posteriores.

Vl̃[ Ácc̃l̃q̃l̃Ál̃q̃q̃q̃Ál̃c̃c̃c̃[ ÁÒSUËVÓYÍ Á  
Standard 100



	Color ROYAL/AZUL	Tallas Por encargo: 64 - 70 En stock: 44 - 62
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones



P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**  
**www.sirsafety.com**



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

20

EN 1149-5



EN 13034



Tipo:6

EN ISO 11611



Clase:1  
Valores:A1+A2

EN ISO 11612



Comportamiento en presencia de  
Llama:A1+A2  
Calor convectivo:B1  
Calor radiante:C1  
Salpicaduras de hierro fundido:E2  
Calor por contacto:F1

EN 17353



Tipo:B2

CEI EN 61482-2



APC:2  
ATPV:20 cal/cm  
ATPV (Tejido):20 cal/cm  
ELIM (Tejido):20 cal/cm

Destreza

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar.

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa a la luz.

Antes de cada uso, es necesario comprobar

Si el cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe  
 a la cabeza, manos, pies). De  
 ser necesario, utilizar las protecciones  
 respiratorias y para los ojos adecuadas.

respetar solo si el equipo se usa y se abra

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.

#### Instrucciones de lavado y cuidado

