

Nome: Pantalon POLYTECH PLUS HV	Code: MC5831EG	MC58 VÊTEMENTS S[®]RIE POLYTECH PLUS
--	-----------------------	--

Description

Pantalon en tissus multi-protection couplés: ext[°]rieur 65% viscose Lenzing[®] FR, 22% aramide, 12% polyamide, 1% fibre dissipative, 250 g/m² ; int[°]rieur 64% viscose Lenzing[®] FR, 35% aramide, 1% fibre dissipative, 150 g/m². Equip[°] d'une fermeture ©glissière et d'un bouton sur le devant, de deux poches passepoil[°]es, de deux poches arrière avec rabat et velcro, au niveau des jambes de deux poches techniques ferm[°]es par des rabats en velcro, dont l'une est équip[°]e d'un support pour t[°]l[°]phone portable et d'un porte-stylo, d'un renfort anti-usure façonné au niveau du genou. Double bande réfléchissante.

LE PANTALON DOIT ÊTRE UTILISÉ EN COMBINAISON AVEC LA VESTE

- La s[®]rie Polytech Plus est compos[°]e d'un tissu polyvalent qui combine des performances antistatiques et une résistance aux flammes, à la chaleur et aux produits chimiques.
- Le tissu ignifug[°] offre une protection permanente qui ne s'estompe pas au fil des lavages et de l'usure. Grande résistance mécanique, douceur et respirabilité.
- Protection contre les effets thermiques de l'arc électrique.

Article en cours de certification.

Le vêtement a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et modifications ultérieures.

Tissu ext[°]rieur principal certifié OEKO-TEX[®] Standard 100



Catégorie III	Couleurs JAUNE HAUTE VISIBILITÉ/BLEU	Tailles disponibles Sur commande: 42 - 70 En stock:
Quantité/Condt.	Normative de référence	Avertissements

20

EN 1149-5



EN ISO 11611



Classe:1
Valeurs:A1+A2

EN ISO 11612



Comportement © la Flamme:A1+A2
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections d' Aluminium Fondu:D1
Projections de Fer Fondu:E1
Chaleur par Contact:F1

EN ISO 20471



Classe:3

EN 13034



Type:6

CEI EN 61482-2



APC:2
APTV:20
ATPV (Tissu):20
ELIM (Tissu):20

Industrie p^o trochimique, raffinerie, industrie chimique, soci^o t^o s de gestion du gaz, de l'eau et de l'^o lectricit^o, industries extractives du p^o trole et du gaz.

Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation.

Conserver dans un endroit frais et sec, ©abri des sources de chaleur et de la lumi±re.

Avant chaque utilisation, effectuez un contr»le visuel pour vous assurer que le dispositif est en parfait °tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est d^o t^o rior^o.

Les v² tements prot±gent uniquement la partiedu corps effectivement couverte et doivent donc °tre assortis, en fonction de leur usage, avec des EPI appropri^o s pour prot^o ger les parties du corps expos^o es (t² te, mains, pieds). Si n^o cessaire, prot^o gez les yeux et les voies respiratoires de mani±re appropri^o e.

Les caract^o ristiques de s^o curit^o indiqu^o es ne sont respect^o es que si l'appareil est r^o gul±rement port^o et fix^o et en parfait °tat.

Suivez les instructions de lavage recommand^o es.

Guide ©l±ntretien



Dext^o rit^o