



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Ghette CUOIO	Codice: MC6513A0	MC65 INDUMENTI PROTEZIONE SALDATURA IN CUOIO
---------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Ghette realizzate in pelle crosta bovina scamosciata, da 1 mm, altezza cm 40, chiusura in velcro.



- Le naturali caratteristiche della pelle favoriscono la traspirazione
- Lo spessore del pellame assicura protezione e comfort
- Resiste anche all'usura meccanica
- E' assicurata lunga durata dei materiali impiegati

Adatte a proteggere la parte della pelle dell'operatore coperta con il taglio.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore GRIGIO CHIARO	A magazzino: U
------------------------	--------------------------------	----------------

50	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 11611  Classe:2 Valori:A1	Avvertenze Indicate per: Industria Metallurgica e Manutenzioni. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono indossate e allacciate e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
		Manutenzione 
Destrezza		