



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Name: DCK 9F75 D... IP	Code: FA2341	FA23'5 H9 A G7 <I HN'; 96 @ G9: -09F; 9Fs H9
------------------------	--------------	--

Beschreibung und Materialien

Öæ Új, ^!&aj í ÁBca^ÉE { •&@ c *^à|è^~äc!^*!ècôôáA^&@Á } áÁ
^!*[][{ ä &@S4~ } * Éáa Á Á^@Á cæ äá^ } ÁM { *^à } *^ } Á
wirksameingesetzt werden kann, mit Visier, 2 TH1P-Filter, ein
{ ~|ä^* ä } ä^•Šaa^*!ècÁ } áÁä ^ÁE } cä^•cää } É

- Atemschutz mit Assigned Protection Factor (APK) 10 entspricht FFP2. Die Maske liefert eine erfrischende und komfortable Zufuhr von 160 l/min gefilterter Luft, wodurch der Atemwiderstand beseitigt und das Beschlagen des Visiers verhindert wird.
- Kopfschutz: Die Haube ist mit der JSPHardcap A1Ei Technologie ausgestattet, die die EN 812 Stufe A1A^à!dã-dÖa Áæ à^Á öé i ^!á^ { Á dank des patentierten Visierbefestigungssystems leicht abnehmbar. ÉÖE *^ } É } áÁ^•&@•&@ c ÉÁ^á^!AM { *^à } *^ } Éá^á^!Ö^æ@Á durch herumfliegende Partikel besteht. ÉŠaa^•cää } Á^á^!ÁE } ^Ác|ö8 Stunden. Einer kann geladen werden, é@c } áÁ^!Áá^!ÁÁ } Ö^á!æ &@c ÉÖa ÁE } ~Á4 } } ^ } Áé &@Á^cää } Á ^!á^ } É @^Á á^ } Á^!Ša } ^Áa: } ^@ } } ÉÖæ Áä: ^ÁÖ^!ècá } Á einfach auf die Ladestation gesetzt werden und aufgeladen werden.
- Visier: Vernietetes, 1 mm dickes Polycarbonat mit Aluminiumkanten zum Ü&c Á } !ÁÜci } ^ } É



Gewicht: 720 g (875Á Á } áŠaa^*!ècÁ } áŠaa^•cää } D

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Á } áÁ } èc^!^ } Á } á^! } *^ } Á^ Á } @ } !^&@ } É

Kategorie	Farben	Ö!4i ^ } X !!ècá kV
Menge pro Karton 1	Bezugsnorm EN 12941 Valori:TH1P EN 166 Werte:1B EN 812	Wichtige Hinweise Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung •[!*-è cá Á^ Á^•^ } É @ Áá^ { Á>@ } É[&^ } ^ } ÁÜ!cá! } Á } Á Y è!{ ^~^!^ } Á } áÁ } !Ša@Á^•&@c óè^! } É Ø>@ } ÁÜÁ } !Á^á^ { Ö^á!æ &@Á } ÁÜ&@ } !> } *^ / durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise