



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Gafas AZOTO scuro	70X c. FB1420	FB14 GAFAS CON LENTE OSCURO
----------------------------------	----------------------	------------------------------------

8 YgW]dVjCB
Gafas realizadas enteramente de policarbonato gris humo para el uso en entornos con fuerte luminosidad.
Lente gris 5-3.1 104 i [c 8&5) & [) dæ [. Áæ [. Á [|æ ^ . Á q Á .] ^ 8&3&5) / para infrarrojos. Paso de la luz del 8 % al 17,8 %.
Usaá . [& [) ç [EŠ) c Á ^ . á c) c Á q [) æ q Á c . ^ : æ Á Áæ [Áã { EŠ mm a velocidad de 45 m/s).
Šá ^ ; á Á) c Á . & ^ i æ q ^ ^ Á æ æ Á .] ^ 8&3&5) Á æ æ æ à) c Á & [} Á fuerte luminosidad; se pueden utilizar para corte de metales y mecanizados en presencia de hornos.
Ò Á ! : á ~ & q Á c á [Áã ^ fiaá [Á Á ^ á á æ [Á æ æ Á .] ^ æ Á ÁÜ ^ * |æ ^) q Á (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Öæ ^ * [i ðe II	Color	Tallas En stock: U
----------------------------	-------	-----------------------

Cantidad Caja 144	Certificaciones EN 166 Resistencia a los golpes:F Clase Optica:1 EN 172 Valores:5-3,1	Precauciones El equipo se debe inspeccionar con frecuencia y sustituir en caso de partes desgastadas o ãæ fiaæ È Guardar protegido de la luz directa del sol y lejos á ^ Áæ : æ q [. Á ~ q æ [. È Las lentes se deben limpiar con un tejido suave y æ ~ Áã áæ [) Áæ 5) È La montura se puede desinfectar con un á ^ . q ^ & ç) c Á [(g) È
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado