



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Cuffia STARK 1</b>	<b>Codice: FC1312</b>	<b>FC13 ANTIRUMORE CUFFIE</b>
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

**Descrizione**

La cuffia STARK 1 è dotata di una grande e ampia superficie di contatto. Le ampie coppe circondate da morbido poliuretano offrono morbidezza, comfort e bassa pressione distribuita sul capo. Il design è studiato per garantire un'ottima tenuta e un peso di soli 215 gr.

SNR 32 dB.

- Frequenza in Hz: H Attenuazione: 34
- Frequenza in Hz: M Attenuazione: 30
- Frequenza in Hz: L Attenuazione: 23
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/19.1/2.2/16.9;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/22.4/2.5/19.9;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/30.1/2.0/28.1;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/38.9/2.3/36.6;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/33.4/2.2/31.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/39.6/2.1/37.5;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/37.6/2.6/35.0;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria <b>III</b>	Colore	Ö3 [ ] 333eÁ/æ  æ A magazzino:
Û ð æ 3eÁæç } ^  <b>24</b>	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-1	Avvertenze Adatta per rumori di piccola portata.  Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che le cuffie siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla sostituzione. Uq [ !: ^ Á Á æ [ Á æ / Á ] ~   æ Á   ä æ ^   C • [ Á Á æ æ gli intervalli di utilizzo in modo da non trasferire tali ä ] ~   æ Á   C •   [ Á ^ / Á ] ä [ ç Á á æ ] È
Destrezza		Pulire con un panno umido. Non usare solventi.  Manutenzione