



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Guanto MAX GRIP</b>	<b>Codice: MA1439Z9</b>	<b>MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA TESSILI SPALMATI</b>
------------------------------	-------------------------	--

**Descrizione**

TITOLO FILO: 15 G  
MATERIALE: Nylon e Spandex.  
SPALMATURA: Schiuma di nitrile.


Il guanto in schiuma nitrile sul palmo offre buona resistenza all'abrasione, fornisce una presa sicura su superfici asciutte, bagnate o oleose. Robusti ma flessibili permettono movimenti precisi e riducono l'affaticamento delle mani. Ottimo comfort grazie alla completa assenza di cuciture e alle proprietà elastiche. È adatto per lavori con moderata di olei grassi.

Il guanto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Il guanto è conforme al regolamento UE 2016/425 e successive modifiche.



Categoria <b>II</b>	Colore <b>NERO</b>	A magazzino: S-7 - XL-10
------------------------	-----------------------	--------------------------

<p>120</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p><b>EN 388</b></p> <p> Abrasione:2 Taglio:X Strappo:3 Perforazione:1 Taglio ISO:A</p> <p><b>EN ISO 21420</b></p>	<p>Avvertenze</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
Destrezza <b>5</b>		Manutenzione