



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto MAX IMPACT	Codice: MA1534Z9	MA15 GUANTI ANTITAGLIO
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Descrizione


TITOLO FILO: 13 G
TUBO CILINDRICO a cerniera
POLSO: Maglia fermata con velcro.
SPALMATURA: Nitrile microporoso con protezione in PVC sul dorso e rinforzo zona pollice.

Questa gamma di guanti è progettata per lavori di manutenzione e riparazione. I materiali antiscivolo ed antiabrasione si contraddistinguono per la loro resistenza al taglio. Offrono protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e assorbono gli urti.

Questa gamma di guanti è progettata per lavori di manutenzione e riparazione. I materiali antiscivolo ed antiabrasione si contraddistinguono per la loro resistenza al taglio. Offrono protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e assorbono gli urti.



Categoria II	Colore NERO	Öffa [] } A magazzino: 8 - 11
------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Ú } 60	Rispondenza alle Norme Europee EN 388  Abrasione:4 Taglio:X Strappo:4 Perforazione:3 Taglio ISO:D Protezione da Impatto:P EN ISO 21420	Avvertenze Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
	Destrezza 5	Manutenzione