



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

Numéro de TVA
IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHE TECHNIQUE

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Quality Management
System Certificate
UNI EN ISO 9001:2015

Nome: CHAUSSURE HAUTE OVER CAP MAX	Code: MB2113Z9	MB21 CHAUSSURES SÉRIE OVERCAP
---	-----------------------	--------------------------------------

Description

Chaussure haute avec embout et semelle anti-perforation en composite. Tige en cuir nubuck «Crazy Horse», avec pointe renforcée. SEMELLE PU FORCE en polyuréthane bi-densité. Semelle d'usure en polyuréthane haute densité. Semelle intérieure défatigante en polyuréthane à basse densité. Chaussant extra-large. Anti-dérapant SRC. SEMELLE INTÉRIEURE DUAL FRESH: Bicomposante, à épaisseur variable, avec remarquable caractéristiques antichoc, évite l'effet transpiration. DOUBLURE 3-D TEX en polyester, favorise la ventilation du pied, en réduisant la transpiration.

Caractéristiques principales:

- Doublure respirante très efficace
- Passe-lacets avec une structure en cuir pour une plus longue durée
- Pointe renforcée
- Crampons à angles vifs pour favoriser la prise sur les sols mouillés
- Semelle à hauteur majorée
- Semelle d'usure avec rainures marquées à angles ouverts
- Semelle d'usure résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Système d'absorption des chocs
- Filetage anti-glissement
- Chaussant large majoré, indiqué pour tout type de pied.



Le produit a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et modifications ultérieures.

Catégorie II	Couleurs NOIR	Tailles disponibles 39 - 47
Quantité/Condt. 5	Normative de référence EN ISO 20345  Categorie de Protection:S3 SRC	Avertissements Domaine des Bâtiment et construction, Mécanique, Chmique, Minier. Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, intacte et propre, autrement, procédez à son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.
Dextérité		