



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: SCARPA NITRAL SALDATORE	Codice: MB2211Z9	MB22 CALZATURE SERIE NITRAL
--------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Descrizione

Calzatura alta modello saldatore con puntale in acciaio 200 joule e lamina in composito a Penetrazione Zero. Tomaia in pelle fiore stampata.

Chiusura con velcro.

SUOLA in PU e gomma nitrilica anticalore. PLANTARI EVA SOFT 3 MM realizzati in materiale Eva a spessore costante 3 mm, intercambiabili.

FODERA DRY-PLUS ad elevato potere drenante.

Caratteristiche principali:

- Tacchetti a sezione ribassata: evitano l'accumulo di materiale
- Angolatura tacco ergonomica
- Angoli aperti per espellere l'accumulo delle impurità
- Battistrada antiscivolo, ampia superficie di contatto con il terreno per favorire il drenaggio dei liquidi
- Suola in gomma nitrilica resistente a oli e idrocarburi
- Zigrinatura antiscivolo
- Tacco ferma pioli

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore NERO	Disponibilità Taglie 39 - 46
------------------------	-----------------------	--

Quantità Cartone 10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori: S3 HRO SRA	Avvertenze Industria meccanica leggera e pesante, Industria Metallurgica Fonderie, Chimica, Petrolifera, Saldatura, Cave. Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Pulire con spazzola a setole morbide e acqua.
Destrezza		