



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Pantalone FUSION STRETCH	Codice: MC1716BC	MC17 INDUMENTI SERIE FUSION
---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Descrizione

Pantalone realizzato in Twill 97% cotone e 3% spandex, 240 gr/m , dotato di chiusura con cerniera e bottone a chiodo, due tasche anteriori con quinta tasca a destra, tasca portametro con ferma martello a destra, tasca posteriore destra chiusa con flap e velcro, tasca posteriore sinistra chiusa con velcro, tasca tecnica multifunzione chiusa con flap e velcro con portapenne e portacellulare, passanti maggiorati, travette di rinforzo con colore a contrasto, doppie cuciture ad incastro

La serie Fusion:

È adatta per: attività lavorative in cui è richiesto un alto livello di resistenza e durata.

È adatta per: attività lavorative in cui è richiesto un alto livello di resistenza e durata. accessori, tasche tecniche multifunzione e rinforzi antiusura in tessuto tecnico;

- presenta doppie cuciture ad incastro di alta resistenza e travette di rinforzo con colore a contrasto che, oltre ad assicurare una durata prolungata nel tempo, sono garanzia di elevato livello qualitativo.

Adatta a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

UNIVERSITÀ



Categoria I	Colore ARDESIA/NERO	Öö] [} ää ä Ä ä ä Su produzione: 38 - 38, 60 - 70 A magazzino: 46 - 58
-----------------------	-------------------------------	--

<p>Û~ ä ä ä Ä ä ä</p> <p>20</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 13688</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Indicato per: Industria Metalmeccanica, Edilizia, Movimentazione merci, Trasporti, Agricoltura e Manutenzioni.</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.</p>
Destrezza		Manutenzione