



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Giubbetto FUSION MASSAUA Codice: MC1752BC MC17 INDUMENTI SERIE FUSION

Descrizione

Giubbetto realizzato in tessuto Massaua 100% cotone, 270 gr/m, dotato di chiusura anteriore con cerniera coperta da lista fermata da velcro, collo alto antivento con lista chiusa con cerniera e bottoni a pressione, ampie tasche al petto con soffietto laterale chiuse con flap fermato da velcro, tasche scaldamani, polsini chiusi con bottoni a pressione, piping su petto e spalle, travette di rinforzo con colore a contrasto e doppie cuciture.

La serie Fusion:

ËÄ-Á^æţã:æææÁ&[}Á`}Áe^••čqfÁe^}æ&^Á,^¦ÁsÁæç[¦ãÁ,á8Ás[]^*}ææãçãL

EÁÁ^•ã¢} c^} c^} AÉA læææÁÁ; } : a[} æ ÁÁ, l^•^} æÁ; ÁæÁ, l^•^} æÁ; ÁæÆæÁ[æ a[] } ^ÁáA accessori, tasche tecniche multifunzione e rinforzi antiusura in tessuto tecnico:

- presenta doppie cuciture ad incastro di alta resistenza e travette di rinforzo con colore a contrasto che, oltre ad assicurare una durata prolungata nel tempo, sono garanzia di elevato livello qualitativo.

Adatta a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e åæ 4 } 4 or vanti da sporco e

QÁ¦ [å[cq ÁÁ cæ [Á; [*^cæ [Á\Á^æá : æ [Á, ^¦Á ••^¦^Ás [} - 4 ¦ { ^Áæ Á Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

V^•• * (fÁ • e^¦} [Á, ¦ã, &ã, æ}^Á&∧ ¦cã, &æ efÁu ÒSUË,/ÒÝí



Categoria	Colore	Öãa] [} aðu aja age Á/æ* að\
l	ARDESIA/NERO	Su produzione: 38 - 38, 66 - 70 A magazzino: 44 - 64
Û`æ} cãne ÁÔæd{}^ 20	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 13688	Indicato per: Industria Metalmeccanica, Edilizia, Movimentazione merci, Trasporti, Agricoltura e Manutenzioni. Conservare in luogo fresco e asciutto, Iontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo peraccertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione (Control of the Control