



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Tuta SUPERTECH</b>	<b>Codice: MC5917ED</b>	<b>MC59 INDUMENTI SUPERTECH</b>
-----------------------------	-------------------------	---------------------------------

**Descrizione**

Tuta realizzata in tessuto Supertech 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica, 280 gr/m .  
Dotata di colletto alla coreana fermato con velcro, chiusura centrale con cerniera a doppio cursore coperta da lista chiusa con bottoni automatici. Due tasche al petto chiuse da pattina e velcro, tasche laterali con flap e velcro, elastico stringivita ai fianchi; doppia banda rifrangente su torace, maniche e gambe.

Con la nuova protezione da arco elettrico, Supertech fornisce cinque  
- Le sue caratteristiche polifunzionali assicurano anche comfort e



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

UNIVERSITY



Categoria <b>III</b>	Colore <b>GIALLO HV/BLU</b>	Öa [ ] aqaeA/a ja Su produzione: 64 - 70 A magazzino: 44 - 62
-------------------------	--------------------------------	---

15	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 1149-5 </p> <p>EN ISO 11611  Classe:1 Valori:A1</p> <p>EN ISO 11612  Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1 Spruzzi di Ferro fuso:E3 Calore da contatto:F1</p> <p>EN ISO 20471  Classe:3</p> <p>EN 13034  Tipo:6</p> <p>CEI EN 61482-2  APC:1 ATPV (Tessuto):11 ELIM (Tessuto):10</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Indicata per: Industria Petrolchimica, Metalmeccanica, di Raffinazione, Chimica, Manutenzioni e Montaggi industriali, Manutenzione e gestione reti Gas, Idriche ed Elettriche, Offshore.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessari utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.</p>
	Destrezza	<p>Manutenzione</p>