



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Gilet REPORTER Codice: MC2212Q5 MC22 INDUMENTI SERIE SPORT LOOK

Descrizione

Gilet multitasche realizzato in 65% poliestere e 35% cotone, 230 gr/m, chiuso con cerniera e rinforzo con bottone, vita regolabilecon velcro, due tasche verticali chiuse con cerniera, tasche basse e tasca al petto chiuse con flap e velcro, tasca al petto a bustina chiusa con cerniera e seconda tasca chiusa con flap, taschini a retina, ampia tasca tridimensionale posteriore chiusa con cerniera, fettuccia con anello a D sulle spalle.

ËŽÕã^oÁscåÁ\|^çæsæÁsãæ æ ãSãe

- Eleganti e pratici
- Leggeri e confortevoli

Adatto a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e åæÁseā[}ãÁ∧•ãç∧ÁsãÁpã∧ç∧Á∧}cãaeÈ

1 YÓYÄLLZÓLIÀ 7608560 LARA ES ELIÀ 17 LA • AÀ 70 ° • A/V





V^•• ° d[A*• e^\;] [A; \] a & a a a a a a a a a a a a a a a a a		
Categoria	Colore BLU SCURO	Öã] [} ãà đặc Á/æ lã\ A magazzino: S - 4X
Û * æ} cãne ÁÔæ; ({ } ^ 20	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze Indicato per: Aziende di servizi, Studi tecnici, Movimentazione merci, Installazioni, Manutenzioni. Conservare il capo in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che il capo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione Manutenzione