



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| <b>Nome: SPACE jacket manica corta</b> | <b>Codice: MC3546H1</b> | <b>MC35 INDUMENTI ALTA VISIBILITA' ESTIVA</b> |
|--|-------------------------|---|

**Descrizione**

Giacca con scollo a V, maniche corte, apertura centrale tramite nastro a strappo. Dotata di due bande rifrangenti intorno al torace e due bande sulle spalle.  
Realizzata in tessuto fluorescente 100% poliestere, 125 g/m2.

**Classe 3:**

- 0.80 m di materiale Fluorescente;
- 0.20 m di materiale Retroriflettente.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



|                        |                             |                            |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria<br><b>II</b> | Colore<br><b>ARANCIO HV</b> | A magazzino: <b>M - 3X</b> |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|

|    |   |  |
|----|---|--|
| 20 | Rispondenza alle Norme Europee<br><b>EN ISO 20471</b><br>Classe:3 | <b>Avvertenze</b><br>Edilizia Generale e Stradale, Segnaletica stradale, Manutenzione stradale e del verde, Aziende di pronto intervento e di emergenza.<br><br>Le prestazioni del capo sono garantite quando indossato ed allacciato.<br><br>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.<br>Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il capo è in perfetto stato di conservazione.<br><br>Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate. |
|    | Destrezza   | <b>Manutenzione</b><br>  |